



2.2. Muttern-Herstellung



Auch Muttern werden aus abgescherten Rohlingen in mehreren Stufen zum fertigen Körper geformt. In der letzten Stufe muss der Kernlochbutzen ausgestoßen werden.



Die Herstellung des Mutterngewindes erfolgt immer spanabhebend, meistens mit Hilfe eines Überlaufgewindebohrers.