

Loctite SF 7458 Aktivator für Sofortklebstoffe, 500 ml



Artikel-Nr.
670699000611

EAN
5010266353050

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
38159090



Produktdetails

LOCTITE® SF 7458 ist ein farbloser, aminfreier, lösungsmittelbasierter, flüssiger Aktivator, der die Aushärtegeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen und vor oder nach dem Klebevorgang erhöht werden kann. Bei Vorbehandlung kann das Produkt über Fluoreszenz nachgewiesen werden. Die Aktivierung bleibt auf den behandelten Flächen über einen langen Zeitraum erhalten; das Produkt ist für die Nachbehandlung von Cyanacrylatklebstoffen geeignet. Das Produkt eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen neben den Anforderungen an die Aushärtegeschwindigkeit das optische Erscheinungsbild der Klebestelle von herausragender Bedeutung ist.

Farbe	transparent
-------	-------------

Hersteller / Marke	Loctite
--------------------	---------

Inhalt	500 ml
--------	--------

Eigenschaften

LOCTITE® SF 7458 ist ein farbloser, aminfreier, lösungsmittelbasierter flüssiger Aktivator, der die Aushärtengeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen erhöht und vor oder nach dem Klebevorgang aufgetragen werden kann. Bei Vorbehandlung kann das Produkt über Fluoreszenz nachgewiesen werden. Die Aktivierung bleibt auf den behandelten Flächen über einen langen Zeitraum erhalten; das Produkt ist für die Nachbehandlung von Cyanacrylatklebstoffen geeignet. Das Produkt eignet sich speziell für Anwendungen, bei welchen neben den Anforderungen an die Aushärtengeschwindigkeit besonders das optische Erscheinungsbild der Klebestelle von herausragender Bedeutung ist.

- Universaler Einsatz
- Für alle Materialien
- Lange offene Zeit - kann vor oder nach dem Klebevorgang aufgetragen werden
- Geruchsarm
- Erzielt ein gutes optisches Erscheinungsbild der Klebefuge
- Minimiert weiße Verfärbungen nach dem Aushärten

Montageanweisung

Nachträgliche Aktivierung:

1. Loctite-Cyanacrylat auf die zu klebenden bzw. zu fixierenden Teile auftragen.
2. Aktivator auf gesamten überschüssigen Cyanacrylatklebstoff durch Sprühen oder Tropfen auftragen (normalerweise wird für einen Tropfen überschüssiger Klebstoff ein Tropfen Aktivator benötigt).

Oberflächenaktivierung:

1. Klebeflächen einmalig mit Aktivator durch Sprühen, Pinseln oder Eintauchen benetzen. Verschmutzte Oberflächen vor Aktivierung reinigen und entfetten, um alle lösbaren Verunreinigungen zu entfernen.
2. Vor der Klebung LOCTITE® SF 7458™ von den Teilen komplett ablüften lassen, um Lösungsmiteleschlüsse im Klebespalt zu verhindern.
3. Loctite-Cyanacrylat nach Verdunsten des Lösungsmittels oder spätestens nach 24- Stunden auftragen.

Hinweise

Dieses Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff und/oder sauerstoffangereicherte Systeme und sollte in Verbindung mit einem Dichtstoff nicht für Chlor oder stark oxidierende Medien gewählt werden.

Aktivator und Klebstoff dürfen im flüssigen Zustand niemals direkt miteinander vermischt werden. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.